


# Polycom G7500

See the Polycom G7500 Regulatory Notices guide for all regulatory and safety guidance prior to configuration.

Avant de procéder à la configuration, veuillez consulter les Avis de réglementation du Polycom G7500, afin de prendre connaissance des recommandations en matière de sécurité et de réglementation.



## Minimum Setup

Installation des éléments de base

Instalación necesaria

Instalação básica

Grundinstallation

Installazione necessaria

Nødvendig oppsett

Minimális beállítások

Konfiguracja minimalna


Необходимая настройка

必須設定

标准设置

必要設定

필수 설정




# Optional Setup

Installation de l'équipement optionnel  
 Instalación del equipo optativo  
 Instalação do equipamento opcional

Einrichten der optionalen Ausrüstung  
 Installazione delle apparecchiature opzionali  
 Valgfritt oppsett


Kiegészítő beállítások  
 Konfiguracja opcjonalna  
 Дополнительная настройка

オプション設定  
 选择设置  
 選擇設定  
 선택 설정



Hereby, Polycom (UK) Ltd declares that the radio equipment type Model P011 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at <https://www.polycom.com/videodocumentation>.

Frequency Range	Maximum Transmit Power
2422MHz - 2480MHz	18.4 dBm
5150MHz - 5350MHz	23.0 dBm
5470MHz - 5725MHz	22.0 dBm
5725MHz - 5825MHz	21.5 dBm



Covering the ventilation opening can result in overheating and system instability.  
 Toute obstruction des orifices d'aération risque de provoquer une surchauffe ainsi qu'une instabilité du système.  
 Si se tapa la abertura de ventilación, el sistema podría sobrecalentarse y resultar inestable.  
 Cobrir a abertura de ventilação pode resultar no superaquecimento e na instabilidade do sistema.  
 Wenn die Lüftungsöffnung abgedeckt wird, kann sich das System überhitzen und instabil reagieren.  
 Coprire l'apertura di ventilazione comporta il rischio di surriscaldamento e di instabilità del sistema.  
 Tildekking av ventilasjonsåpningen kan føre til overoppvarming og ustabilitet i systemet.  
 A szellőzőnyílás lefedése túlmelegedéshez és a rendszer instabilá válásához vezethet.  
 Zasłonięcie otworu wentylacyjnego może spowodować przegrzanie i niestabilność systemu.  
 Закрытие вентиляционных отверстий может привести к перегреву и нестабильной работе системы.  
 吸排気グリッドをふさぐと、過熱やシステムが不安定な状態になったりする場合があります。  
 覆盖通风口可能导致过热和系统不稳定。  
 盖住通风口可能会導致過熱和系統不穩定。  
 환기구를 막으면 과열과 시스템 불안정성을 초래할 수 있습니다.

## Product Documentation

Documentation du produit  
 Documentación del producto  
 Documentação do produto  
 Produktdokumentation  
 Documentazione del prodotto  
 Produktdokumentasjon  
 Termékdokumentáció  
 Dokumentacja produktu  
 Документация продукта  
 製品マニュアル  
 产品文档  
 產品說明文件  
 제품 설명서

[www.polycom.com/support](http://www.polycom.com/support)

